


WORX®



MAKER X™

20V Hot Glue Gun

EN 04

Pistolet à colle chaude 20V

F 12




Pistola de pegamento caliente de 20 V







ES 20



HELPLINE NUMBER
NUMÉRO DU SERVICE D'ASSISTANCE
NUMERO DE LINEA DE AYUDA
1-866-354-WORX (9679)

WX746L WX746L.X





PRODUCT SAFETY



WARNING: Read all safety warnings and instructions. *Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.*

Save all warnings and instructions for future reference.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

The tool shall be recharged only with the specified charger for the battery. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.

Use battery operated tool only with specifically designed battery pack. Use of any other batteries may create a risk of fire.

When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper, clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns or a fire.

Do not incinerate the tool even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.







Additional safety rules for your hot glue gun

1. Do not leave the hot glue gun unattended when in use.
2. This product is designed for light domestic use only, it is not designed for industrial purposes and every care has been taken to make the hot glue gun safe, accidents can happen. By following the simple safety guide, you can avoid serious accidents.
3. Be aware that heat may be conducted to combustible materials that are out of sight.
4. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture. Store indoors. Read instruction manual before using.

SAFETY WARNINGS FOR BATTERY PACK

- a) Do not dismantle, open or shred battery pack.**
- b) Do not expose battery pack to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.**
- c) Do not short-circuit a battery pack. Do not store battery packs haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.** When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or fire.
- d) Do not subject battery pack to mechanical shock.**
- e) In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.**
- f) Do not use any battery pack which is not designed for use with the equipment.**
- g) Keep battery pack out of the reach of children.**
- h) Always purchase the battery pack recommended by the device manufacturer for the equipment.**
- i) Keep battery pack clean and dry.**
- j) Wipe the battery pack terminals with a clean dry cloth if they become dirty.**
- k) Battery pack needs to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.**
- l) Do not leave battery pack on prolonged charge when not in use.**
- m) After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.**
- n) Recharge only with the charger specified by Worx. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.**
- o) Retain the original product literature for future reference.**
- p) Use only the battery pack in the application for which it was intended.**
- q) Remove the battery pack from the equipment when not in use.**
- r) Dispose of properly.**
- s) Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.**
- t) Keep the battery away from microwaves and high pressure.**

SYMBOLS

	Warning
	Read operator's manual
	Wear eye protection
	Do not burn
	Batteries may enter water cycle if disposed improperly, which can be hazardous for ecosystem. Do not dispose of waste batteries as unsorted municipal waste.
 Li-Ion	Li-Ion battery, battery must be recycled

EN

6



call2recycle®

POSITEC Inc. has established a partnership with the RBRC Corporation to recycle any Positec batteries with the RBRC-call2recycle seal. For environmental protection, please do not discard batteries in the trash. After the batteries' life cycle is ended, then please call 1-800-822-8837 for a free service that will properly dispose of the battery.


COMPONENT LIST

1. NOZZLE
2. CAP
3. TRIGGER
4. GLUE STICK HOLE
5. POWER BUTTON
6. GLUE STICK*

***Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.**






TECHNICAL DATA

Type WX746L WX746L.X (746 - designation of machinery, representative of glue gun)

	WX746L WX746L.X **
Rated voltage	20 V  Max. ***
Glue stick diameter	0.28" (7mm)
Nozzle caliber	0.05" (1.2 mm)
Preheating time	30s
Temperature when heated	400°F (200° C)
Runtime(2.0Ah)	more than 120 mins
Machine weight (bare tool)	0.24lbs(0.11Kg)

** X may be followed by one or two characters. All models are the same except model number and trademark. The suffix in models may be number from "1" to "99" or English letter "A" to "Z" or "M1" to "M9" which means different package or the various of accessories packed in the package.

*** Voltage measured without workload. Initial battery voltage reaches maximum of 20 volts. Nominal voltage is 18 volts.

Category	Model	Capacity
20V Hub/HubX	WA7150	Input: 20 V  10 A Max. Output: 20 V  10 A Max.
	WA7151	Input: 20 V  10 A Max. Output 1: 20 V  10 A Max. Output 2: 5 V  2 A (USB port)

Only use the appropriate accessories intended for this tool. Accessory information can be found on the product packaging, at a Worx dealer or on our website at www.worx.com.

MakerX series tools and 20V Hub/HubX are specially designed to work together, so do not attempt to use any other devices.

OPERATING INSTRUCTIONS



NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.

INTENDED USE

The tool can be used for bonding wood, leather, plastics, papers and other materials.

EN

8

ASSEMBLY

1. Insert the appropriate glue stick for the material being glued via the hole at the rear of the glue gun. Use 0.28" (7mm) mini glue sticks (See Fig. A)
2. Connect the gun and the hub. (See Fig. B)



WARNING: Before operation, make sure the speed control button on the hub is at the "Min" position. (See Fig. C) and the surfaces to be glued must be clean, dry and free of grease.

NOTE: The speed control does not work with the glue gun. The speed control is for other tools, such as the MakerX Rotary Tool or Angle Grinder.

OPERATION

1. Confirm the speed control button is set to "Min". Grasp the tool by the grip. Press the on/off switch on the hub. Then press button on the tool for 3s until the it turns red, which means the glue gun is heating. When the light turns green, the gun is ready for operation. Press the trigger for gluing. (See Fig. D,E,F) After applying the glue, immediately press the surfaces to be glued together.

NOTE: It is recommended to apply the glue on large surfaces or long work pieces in the form of points. On flexible materials, apply in lines.



WARNING: Do not allow the hot glue or the nozzle tip to come into contact with persons or animals. If hot glue contacts with the skin, do not try to remove the glue from the skin, but put the affected area immediately under a stream of cold water for several minutes.

2. Press the power button until the light goes out. Then press the on/off switch on the hub to turn off after use.

NOTE: In order to save energy, the glue gun switches off automatically after 10 minutes.

NOTE: Put down the glue gun in a safe way and allow it to cool down completely before packing it away after each use.

MAINTENANCE

Remove the battery before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.

There are no user serviceable parts in your power tool. Never use water or chemical cleaners to clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place. Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of dust. Occasionally you may see sparks through the ventilation slots. This is normal and will not damage your power tool.

Store the accessories in a dry place.

 **WARNING: Do not use inflammable solvents for cleaning the surfaces to be glued. For excess hardened glue, it can be removed with a blunt object. Do not use solvent for cleaning.**

TROUBLESHOOTING

Problems	Possible Causes	Possible Solution
No glue comes out.	Glue stick is used up. Glue stick diameter is too large or small. Glue stick is not pushed to the end.	Insert a new glue stick. Use recommended glue sticks. Push the glue stick to the end when loading.
Glue stick falls out from the tool.	Glue stick diameter is too small.	Use recommended glue sticks.
There is glue leaking out without trigger pressed after use.	The temperature is still high in short time after use and will cause glue melted.	It is normal and will stop leaking out when the glue gun cools down.
Trigger is blocked for glue escaping toward the rear.	Glue stick diameter too small. Glue stick's melting temperature is too low.	Use recommended glue sticks.

Glue does not flow evenly.	Glue stick's melting temperature is too low. Glue is not heated long enough. Trigger is not pressed uniformly.	Wait for heating. Allow the glue gun time to heat up. Press trigger slowly and uniformly.
Adhesive surface only bonds on one side.	Adhesive already partially has cooled off before work-pieces have been bonded.	Bond work-pieces in a quicker way. Set gluing points instead of applying glue over surface.
Adhesive bond doesn't work after cooling.	Surface is greasy or too smooth. Surface is dusty. Unsuitable material or work-piece.	Roughen adhesive surface slightly. Clean the surface. Use specialized adhesive.
Glued tiles in moist locations are not adhesive.	Moisture spreads under bonding parts.	Suggest to use specialized adhesive suitable for moist locations
Glued shoe soles are not adhesive.	Moisture causes leather to puff up and creeps under bonding location.	Use specialized adhesive.
Strands are pulled out when removing the glue gun from the work-piece.	Trigger is still pressed after operation. Nozzle has not been wiped off.	Discontinue pressing trigger before completing the operation. Wipe off nozzle.
Work-piece melts.	Work-piece contains material that melts at a low temperature.	Use specialized adhesive.

Burns on fingers when applying adhesive.	Adhesive penetrates through paper/ fabric/ tissue	Do not hold work-piece in hand. Apply adhesive with work-piece placed on heat-resistant silicone pad or base.
	Metal work-piece has heated up.	Do not hold work-piece in hand. Apply adhesive with work-piece placed on heat-resistant silicone pad or base. Clamp work-piece.

SÉCURITÉ DU PRODUIT



AVERTISSEMENT! Lisez et assimilez toutes les instructions. *Le non-respect des instructions ci-après peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessures graves.*

Conservez tous les avertissements et instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.



AVERTISSEMENT: Ce dispositif peut vous exposer aux produits chimiques notamment le plomb et le di-phtalate (de 2-éthylhexyle) (DEHP) qui sont reconnus dans l'État de Californie comme causant des cancers et des anomalies congénitales ou d'autres anomalies de la reproduction. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.

L'outil doit être rechargé seulement avec le chargeur spécifié pour la pile. Un chargeur qui est convenable pour un bloc-piles pourrait créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre bloc-piles.

Utilisez l'outil à pile seulement avec le bloc-piles désigné. Utilisez toute autre pile pourrait créer un risque d'incendie.

Lorsque vous n'utilisez pas le bloc-pile, gardez-le à l'écart d'autres objets en métal, tel que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou autres petits objets en métal, qui peuvent établir une connexion d'une borne à une autre. Court-circuiter les bornes de la pile ensemble pourrait causer des étincelles, des brûlures ou un incendie.

N'incinerez pas l'outil même s'il est gravement endommagé. Les piles peuvent exposées lors d'un incendie.

Règles de sécurité supplémentaires pour votre pistolet à colle chaude

1. Ne laissez pas le pistolet à colle chaude sans supervision lorsque vous l'utilisez.
2. Ce produit est conçu pour utilisation domestique légère seulement, il n'est pas désigné à des fins industrielles et même que tous les soins ont été pris pour rendre le pistolet à colle chaude sécuritaire, des accidents peuvent toujours se produire. En suivant le guide de sécurité simple, vous pouvez éviter les accidents graves.
3. Soyez conscient que la chaleur pourrait être combustible à des matériaux qui ne sont pas visibles.
4. Pour réduire le risque d'un incendie ou choc électrique, n'exposez pas ce produit à la pluie ou l'humidité. Ranger à l'intérieur. Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA BATTERIE







- a) **Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter le bloc batterie.**
- b) **Ne pas exposer le bloc batterie à la chaleur ou au feu. Evitez de ranger la batterie dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.**
- c) **Ne pas court-circuiter une batterie. Ne stockez pas les blocs batterie en vrac dans une boîte ou un tiroir où ils peuvent se court-circuiter ou être court-circuités par d'autres objets métalliques.**

Lorsque le bloc batterie n'est pas utilisé, conservez-le loin d'autres objets métalliques, tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres objets métalliques de petite taille, qui pourraient établir une connexion d'un terminal à l'autre. Le fait de créer un court-circuit entre les bornes de la batterie peut causer des brûlures ou des incendies.
- d) **Ne pas soumettre la batterie à des chocs mécaniques.**
- e) **En cas de fuite de la batterie, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si un contact a été effectué, laver la zone touchée avec beaucoup d'eau et consulter un médecin.**
- f) **Ne pas utiliser de batterie qui n'a pas été conçue pour être utilisée avec cet appareil.**
- g) **Maintenez la batterie hors de portée des enfants.**
- h) **Achetez toujours une batterie recommandée par le fabricant de l'appareil.**
- i) **Conservez le bloc batterie propre et sec.**
- j) **Essuyez les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles deviennent sales.**
- k) **La batterie doit être chargée avant son utilisation. Utilisez toujours le chargeur adapté et reportez-vous aux instructions du fabricant ou au manuel de l'équipement pour suivre les instructions concernant la procédure de charge.**
- l) **Ne laissez pas le bloc batterie en charge prolongée lorsqu'il n'est pas utilisé.**
- m) **Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger la batterie plusieurs fois pour obtenir des performances optimales.**
- n) **Rechargez le bloc batterie uniquement avec le chargeur spécifié par Worx. N'utilisez pas un chargeur autre que celui spécifiquement conçu pour être utilisé avec l'équipement.**
- o) **Conservez la documentation originale du produit pour référence ultérieure.**
- p) **Utilisez uniquement la batterie dans l'application pour laquelle elle a été prévue.**
- q) **Retirez la batterie de l'équipement lorsqu'il n'est pas utilisé.**
- r) **Éliminez la batterie de façon adéquate.**
- s) **Ne pas mélanger des cellules de fabricants, de**

capacités, de tailles ou de type différents dans un appareil.

- t) N'exposez pas la batterie à des micro-ondes et de la haute pression.**

SYMBOLES

	Avertissement
	Lisez le manuel
	Portez un protecteur oculaire
	Ne pas jeter au feu
	Les batteries peuvent s'introduire dans le cycle de l'eau si elles sont éliminées de manière inappropriée, ce qui peut être dangereux pour l'écosystème. Ne pas éliminer les batteries usagées avec les déchets municipaux non triés.
 Li-Ion	Batterie Li-ion. Les batteries doivent être recyclées en collecte sélective.



call2recycle®

POSITEC Inc. a formé un partenariat avec RBRC Corporation pour le recyclage des batteries Positec portant le sceau RBRC-call2recycle. Pour la protection de l'environnement, veuillez à ne pas jeter les batteries aux poubelles. À la fin du cycle de vie de la batterie, appelez 1-800-822-8837 pour un service gratuit qui mettra la batterie au rebut selon les règles de l'art.


LISTE DES ÉLÉMENTS

1. BUSE
2. BOUCHON
3. GÂCHETTE
4. TROU POUR BÂTONNET DE COLLE
5. BOUTON D'ALIMENTATION
6. BÂTONNET DE COLLE*

* Les accessoires illustrés ou décrits ne sont pas tous compris dans le cadre de la livraison standard.






DONNÉES TECHNIQUES

Modèle WX746L WX746L.X (746 - Désignation des machines, modèle de pistolet à colle)

	WX746L WX746L.X **
Tension	20 V  Max. ***
Diamètre du bâtonnet de colle	0.28" (7mm)
Calibre de la buse	0.05" (1.2 mm)
Temps de préchauffement	30s
Température une fois chauffée	400°F (200° C)
Temps de fonctionnement(2.0Ah)	plus de 120 min
Poids (Outil nu)	0.24lbs(0.11Kg)

**X peut être suivi d'un ou deux caractères. Tous les modèles sont identiques, sauf le numéro de modèle et la marque. Le suffixe dans les modèles peut être un nombre allant de « 1 » à « 99 » ou une lettre anglaise « A » à « Z » ou « M1 » à « M9 » qui signifie la différence entre les paquets ou les accessoires emballés dans l'emballage.

***Tension mesurée hors fonctionnement. La tension initiale de la batterie atteint le maximum de 20 volts. La tension nominale est de 18 V.

Catégorie	Modèle	Capacité
20V Hub/HubX	WA7150	Entrée: 20 V  10 A Max. Sortie: 20 V  10 A Max.
	WA7151	Entrée: 20 V  10 A Max. Sortie 1: 20 V  10 A Max. Sortie 2: 5 V  2 A (port USB).

N'utilisez que les accessoires compatibles à cet outil. Les informations des accessoires peuvent être trouvées sur l'emballage du produit, chez un détaillant Worx ou sur notre site Web www.worx.com.
Les outils de série MakerX et 20V Hub/HubX sont spécifiquement conçus pour fonctionner ensemble, alors n'essayez pas des les utiliser avec d'autres appareils.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



REMARQUE: Avant d'utiliser cet outil, assurez-vous de lire attentivement le manuel d'utilisation.

EMPLOI PRÉVU

L'outil peut être utilisé pour coller du bois, du cuivre, du plastique, du papier et d'autres matériels.

ASSEMBLÉ

1. Insérez le bâtonnet de colle approprié pour le matériel à être collé dans le trou à l'arrière du pistolet à colle. Utilisez des petits bâtonnets de colle 0,28 po (7 mm)
2. Connectez le pistolet et la plateforme.



AVERTISSEMENT : Avant l'utilisation, assurez-vous que le bouton de contrôle de la vitesse sur la plateforme est à la position « Min ». (Voir la Fig. C) et les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.


REMARQUE : Le contrôle de la vitesse ne fonctionne pas avec le pistolet à colle. Le contrôle de vitesse est conçu pour fonctionner avec d'autres outils MakerX tels que l'outil rotatif ou la meuleuse d'angle.

OPÉRATION

1. Confirmez que le bouton de contrôle de vitesse est défini sur « Min ». Saisissez l'outil par la poignée. Appuyez l'interrupteur allumer/éteindre sur la plateforme. Ensuite, appuyez le bouton sur l'outil pendant 3 sec jusqu'à ce qu'il devienne rouge, ce qui indique que le pistolet à colle se chauffe. Quand la lumière devient verte, le pistolet est prêt à utiliser. Appuyez sur la gâchette pour coller. (Voir les Fig. D, E, F) Après avoir appliqué la colle, pressez immédiatement les

surfaces à être collée ensemble.

REMARQUE : Il est recommandé d'appliquer la colle sur de grandes surfaces ou de longues pièces de travail dans la forme de pointes. Sur des matériaux flexibles, appliquer en lignes.

 **AVERTISSEMENT :** Ne laissez pas la colle chaude ou la pointe de la buse entrer en contact avec des personnes ou des animaux. Si la colle chaude entre en contact avec la peau, n'essayez pas d'enlever la colle de la peau, mais placez la zone touchée immédiatement sous un jet d'eau froide pendant plusieurs minutes.

2. Appuyez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Ensuite appuyez l'interrupteur allumer/éteindre sur la plateforme éteindre après chaque utilisation.

REMARQUE : Afin d'économiser de l'énergie, le pistolet à colle s'éteint automatiquement après 10 minutes.


REMARQUE : Déposez le pistolet à colle de façon sécuritaire et laissez-le refroidir complètement avant de le ranger après chaque utilisation.

ENTRETIEN

Retirer le bloc-piles de l'outil avant d'effectuer tout ajustement, entretien ou maintenance.

Il ne comporte aucune pièce à réparer ou à entretenir par l'utilisateur. N'utilisez jamais de l'eau ou des nettoyeurs chimiques pour nettoyer l'outil. Essuyez-le avec un chiffon sec. Rangez toujours votre outil dans un endroit sec. Gardez propres les ouvertures de ventilation du moteur. Assurez-vous que les commandes soient exemptes de poussière. Si vous remarquez des étincelles dans les ouvertures de ventilation, ceci est normal et n'endommagera pas votre outil.

Conservez les accessoires dans un endroit sec.


 **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas de solvants combustibles pour nettoyer les surfaces à coller. Pour la colle durcie excédentaire, elle peut être enlevée avec un objet contondant. N'utilisez pas de solvants pour nettoyer.

GUIDE DE DÉPANNAGE


Problème	Cause probable	Solution
La colle ne coule pas.	Le bâtonnet de colle est épuisé. Le diamètre du bâtonnet de colle est trop gros ou trop petit. Le bâton de colle n'est pas poussé jusqu'au bout.	Insérez un nouveau bâtonnet de colle. Utilisez les bâtons de colle recommandés. Poussez le bâton de colle jusqu'à la fin pendant la charge.
Le bâtonnet de colle ne reste pas dans l'outil.	Le diamètre du bâtonnet de colle est trop petit.	Utilisez les bâtons de colle recommandés.
Il y a de la colle qui fuit sans pression sur la gâchette après l'application.	La température reste élevée peu de temps après l'application et elle fera fondre la colle.	Ceci est normal et elle cessera de couler lorsque le pistolet à colle aura refroidi.
La gâchette est bloquée pour la colle qui s'échappe vers l'arrière.	Le diamètre du bâtonnet de colle est trop petit. La température de fonte du bâtonnet de colle est trop basse.	Utilisez les bâtons de colle recommandés.
La colle ne sort pas de façon uniforme.	La température de fonte du bâtonnet de colle est trop basse. La colle n'est pas chauffée assez longtemps. La gâchette n'est pas appuyée uniformément.	Attendez que la colle soit chaude. Laissez le pistolet à colle devenir chaud. Appuyez la gâchette lentement et uniformément.
La surface adhésive colle seulement d'un côté.	L'adhésif a déjà partiellement refroidi avant que les pièces de travail soient collées.	Collez les pièces de travail plus rapidement. Établissez des points à coller plutôt qu'appliquer la colle sur toute la surface.
L'adhésif ne fonctionne pas après avoir refroidi.	La surface est grasseuse ou trop lisse. La surface est poussiéreuse. Le matériel ou la pièce de travail est inapproprié.	Augmentez la rugosité de la surface un peu. Nettoyez la surface. Utilisez un adhésif spécialisé.

Des tuiles collées dans un endroit humide ne sont pas adhésives.	L'humidité se reprend sous les éléments collants.	Il est conseillé d'utiliser un adhésif spécialement adapté aux surfaces humides
Des semelles de chaussure collées ne sont pas adhésives.	L'humidité cause au cuire de se gonfler et entre sous la colle.	Utilisez un adhésif spécialisé.
Des brins sont retirés quand le pistolet à colle est retiré de la pièce de travail.	La gâchette est encore appuyée après l'avoir utilisé. La buse n'a pas été essuyée.	Arrêtez d'appuyer sur la gâchette avant de compléter l'opération. Essuyez la buse.
La pièce de travail fond.	La pièce de travail contient des matériaux qui fondent à basse température.	Utilisez un adhésif spécialisé.
Des brûlures sur les doigts lors de l'application de l'adhésif.	L'adhésif pénètre le papier et le tissu.	Ne tenez pas la pièce de travail avec vos mains. Appliquez l'adhésive avec la pièce de travail placée sur un tapis en silicone ou une base résistants à la chaleur.
	La pièce de travail en métal est devenue chaude.	Ne tenez pas la pièce de travail avec vos mains. Appliquez l'adhésive avec la pièce de travail placée sur un tapis en silicone ou une base résistants à la chaleur. Attachez la pièce de travail.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

 **¡ADVERTENCIA!** Lea y comprenda todas las instrucciones. El no seguir todas las instrucciones a continuación puede ocasionar descargas eléctricas, incendios y/o heridas graves.

Conserve todas las advertencias e instrucciones para consulta futura.

 **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, como plomo y di (2-etilhexilo) ftalato (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.

La herramienta debe recargarse solamente con el cargador especificado para la batería. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otra batería.

Use la herramienta de baterías solo con el paquete de baterías diseñado específicamente. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de incendio.

ES

20

Cuando el paquete de baterías no esté en uso, manténgalo lejos de otros objetos metálicos como: papel, presillas, monedas, llaves, clavos, tornillos, u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una conexión de un terminal al otro. Cortocircuitar los terminales de la batería puede provocar chispas, quemaduras o un incendio.

No incinere la herramienta aun cuando presente daños graves. Las baterías pueden explotar en el fuego.








Reglas adicionales de seguridad para su pistola de pegamento caliente

1. No deje desatendida la pistola de pegamento caliente cuando esté en uso.
2. Este producto está diseñado solamente para uso doméstico ligero, no está diseñado para propósitos industriales y aunque se han tenido todos los cuidados para hacer segura la pistola de pegamento caliente, pueden ocurrir accidentes. Siguiendo la sencilla guía de seguridad, puede evitar accidentes graves.
3. Tenga presente que el calor puede ser conducido hasta materiales combustibles que están fuera de la vista.
4. Para reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad. Guárdelo bajo techo. Lea el manual de instrucciones antes del uso.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERAL PARA EL PAQUETE DE BATERÍA

- a) No desensamble, abra o triture el paquete de batería.**
- b) No exponga el paquete de batería a calor o fuego. Evite guardar a la luz directa del sol.**
- c) No ponga en corto circuito el paquete de batería. No guarde el paquete de batería de forma aleatoria en una caja o cajón donde puedan ponerse en corto circuito entre sí o ponerse en corto circuito por otros objetos metálicos.** Cuando el paquete de batería no esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como sujetadores de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan establecer una conexión de una terminal a otra. El corto circuito de las terminales de la batería puede causar quemaduras o incendios.
- d) No someta el paquete de batería a impacto mecánico.**
- e) En el caso de fuga de la batería, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si hay contacto, lave el área afectada con bastante agua y busque atención médica.**
- f) No use ningún paquete de batería que no esté diseñado para uso con el equipo.**
- g) Mantenga el paquete de batería fuera del alcance de los niños.**
- h) Siempre adquiera el paquete de batería recomendado por el fabricante del dispositivo para el equipo.**
- i) Mantenga el paquete de batería limpio y seco.**
- j) Limpie las terminales del paquete de batería con una tela seca limpia su se ensucian.**
- k) El paquete de batería se necesita cargar antes del uso. Siempre use el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para saber las instrucciones correctas de carga.**
- l) No deje el paquete de batería en carga prolongada cuando no esté en uso.**
- m) Después de periodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar el paquete de batería varias veces para obtener el desempeño máximo.**
- n) Recargue únicamente con el cargador especificado por Worx. No use cargadores que no sean los específicamente suministrados para uso con el equipo.**
- o) Conserve la literatura el producto original para referencia futura.**
- p) Sólo use el paquete de batería en la aplicación para la que está diseñado.**
- q) Retire el paquete de batería del equipo cuando no esté en uso.**
- r) Deséchelo adecuadamente.**
- s) No mezcle celdas de diferente fabricación, capacidad, tamaño o tipo dentro del dispositivo.**
- t) Mantenga la batería lejos de microondas y no la someta a altas presiones.**

SÍMBOLOS

	Avertissement
	Lea el manual
	Use lentes de seguridad
	Use siempre unos guantes de protección
	No arrojar al fuego
	Las baterías pueden entrar al ciclo de agua si se desechan incorrectamente, lo que puede ser peligroso para el ecosistema. No deseche las baterías de desperdicio como desperdicio municipal sin clasificar.
 Li-Ion	Batería de iones de litio. Recolección por separado. La batería deberá reciclarse.

ES

22



call2recycle®

POSITEC Inc. ha establecido una asociación con la empresa RBRC para el reciclaje de todas las baterías Positec que posean el sello RBRC-call2recycle. Para contribuir con la protección del medio ambiente, no deseche las baterías como residuos normales. Después de que haya finalizado el ciclo de vida útil de la batería, comuníquese al 1-800-822-8837 para acceder al servicio gratuito.


LISTA DE PARTES

1. BOQUILLA
2. CASQUILLO
3. GATILLO
4. ORIFICIO PARA LA BARRA DE PEGAMENTO
5. BOTÓN DE ENCENDIDO
6. BARRA DE PEGAMENTO*

No todos los accesorios ilustrados o descritos se incluyen junto con el producto estándar.






DATOS TÉCNICOS

Tipo WX746L WX746L.X (746- Denominación de maquinaria, representativa- de la pistola de pegamento)

	WX746L WX746L.X **
Tensión	20 V  Max. ***
Diámetro de la barra de pegamento	0.28" (7mm)
Calibre de la boquilla	0.05" (1.2 mm)
Tiempo de precalentamiento	30s
Temperatura cuando se calienta	400°F (200° C)
Tiempo de funcionamiento(2.0Ah)	más de 120 minutos
Peso (Herramienta descubierta)	0.24lbs(0.11Kg)

**X puede ser seguido por uno o dos caracteres. Todos los modelos son iguales, excepto el número de modelo y la marca registrada. El sufijo en los modelos puede ser un número del "1" al "99" o la letra inglesa "A" a "Z" o "M1" a "M9" que significa un paquete diferente o el Varios accesorios embalados en el paquete.

*** Voltaje medido sin carga de trabajo. El voltaje inicial de la batería alcanza un máximo de 20V. El voltaje nominal es 18V.

Catégorie	Modèle	Capacité
20V Hub/HubX	WA7150	Entrée: 20 V  10 A Max. Sortie: 20 V  10 A Max.
	WA7151	Entrée: 20 V  10 A Max. Sortie 1: 20 V  10 A Max. Sortie 2: 5 V  2 A (puerto USB)

Sólo utilice los accesorios apropiados diseñados para esta herramienta. Puede encontrar información sobre los accesorios en el embalaje del producto, consultando a un distribuidor de Worx o en nuestro sitio Web: www.worx.com. Las herramientas de la serie MakerX y el Conector/ConectorX de 20V están diseñados especialmente para trabajar juntos, así pues, no intente usarlos con ningún otro dispositivo.

INSTRUCCIONES DE USO



NOTA: Antes de usar la herramienta, lea atentamente el manual de instrucciones.

ES

USO PREVISTO

La herramienta puede utilizarse para pegar madera, piel, plásticos, papeles y otros materiales.

24

MONTAJE

1. Introduzca la barra de pegamento adecuada para el material a pegar en el orificio situado en la parte posterior de la pistola de pegamento. Utilice minibarras de pegamento de 0.28" (7 mm)
2. Conecte la pistola y el conector.



ADVERTENCIA: Antes del uso, asegúrese de que el botón de control de velocidad en el conector está en la posición "Min". (Ver Fig. C) y las superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de grasa.


NOTA: El control de velocidad no funciona con la pistola de pegamento.

El control de velocidad está diseñado para funcionar con otras herramientas MakerX como la herramienta rotativa o la lijadora angular.

OPERACIÓN

1. Confirme que el botón de control de velocidad está ajustado en "Min". Sujete la herramienta por el agarre. Presione el interruptor de encendido/apagado en el conector. Luego presione el botón de la herramienta durante 3 segundos hasta que se ponga rojo, lo que significa que la pistola de pegamento se está calentando. Cuando la luz se pone verde, la pistola está lista para trabajar. Apriete el gatillo para aplicar el pegamento. (Ver Fig. D,E,F) Después de aplicar el pegamento, una y presione inmediatamente las superficies a pegar.

NOTA: En superficies grandes o piezas largas se recomienda aplicar el pegamento en forma de puntos. En materiales flexibles, aplicar en líneas..

 **ADVERTENCIA: No deje que el pegamento caliente ni la punta de la boquilla entren en contacto con personas ni animales. Si el pegamento caliente toca la piel, no intente quitar el pegamento de la piel sino ponga inmediatamente el área afectada debajo de un chorro de agua fría durante varios minutos.**

2. Presione el botón de encendido hasta que la luz se apague. Luego presione el interruptor de encendido/apagado en el conector para apagar después del uso.

NOTA: Para ahorrar energía, la pistola de pegamento se apaga automáticamente después de 10 minutos.

NOTA: Deje la pistola de pegamento en un lugar seguro y permita que se enfríe completamente antes de guardarla después de cada uso.

MANTENIMIENTO

Retire el Paquete de la batería de la herramienta antes de realizar cualquier ajuste, servicio o mantenimiento.

No posee piezas en su interior que puedan ser reparadas por el usuario.

Nunca emplee agua o productos químicos para limpiar su herramienta. Use simplemente un paño seco. Guarde siempre su herramienta en un lugar seco.

Mantenga limpias las ranuras de ventilación del motor. Mantenga todos los controles de operación libres de polvo. La observación de chispas que destellan bajo las ranuras de ventilación, indica operación normal que no dañará su herramienta.

Guarde los accesorios en un lugar seco.

 **ADVERTENCIA: No utilice solventes inflamables para limpiar las superficies a pegar. Si hay exceso de pegamento endurecido, se puede eliminar con un objeto sin filo. No utilice solventes para limpiar.**

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa probable	Solución
No sale pegamento	La barra de pegamento se consumió. El diámetro de la barra de pegamento es demasiado grande o pequeño. La barra de pegamento no llega hasta el final.	Introduzca una nueva barra de pegamento. Use las barras de pegamento recomendadas. Empuje la barra de pegamento hasta el final cuando cargue.
La barra de pegamento se cae de la herramienta.	El diámetro de la barra de pegamento es demasiado pequeño.	Use las barras de pegamento recomendadas.
Hay goteo de pegamento después del uso sin presionar el gatillo.	La temperatura aún es alta poco después del uso y provocará que se funda el pegamento.	Eso es normal y dejará de gotear cuando la pistola de pegamento se enfríe.
El gatillo está bloqueado para que el pegamento se sale hacia la parte trasera.	El diámetro de la barra de pegamento es demasiado pequeño. La temperatura de fundido de la barra de pegamento es demasiado baja.	Use las barras de pegamento recomendadas.
El pegamento no fluye uniformemente.	La temperatura de fundido de la barra de pegamento es demasiado baja. El pegamento no se calienta lo suficiente. El gatillo no se presiona uniformemente.	Espere a que se caliente. Deje que la pistola de pegamento se caliente. Presione el gatillo lenta y uniformemente.
La superficie adhesiva solo se pega por un lado.	El adhesivo ya se enfrió parcialmente antes de pegar las piezas.	Pegue las piezas de trabajo con más rapidez. Coloque puntos de pegamento en lugar de aplicar el pegamento sobre la superficie.
La unión adhesiva no funciona después de enfriarse.	La superficie está grasosa o demasiado lisa. La superficie tiene polvo. Material o pieza inadecuada.	Desengrase ligeramente la superficie a pegar. Limpie la superficie. Utilice un adhesivo especializado.

Los azulejos pegados en lugares húmedos no se adhieren.	La humedad llega debajo de las piezas de unión.	Se sugiere que use adhesivo especializado adecuado para lugares húmedos
Las suelas de los zapatos con pegamento no se adhieren.	La humedad hace que la piel se hinche y se meta debajo del lugar de pegado.	Utilice un adhesivo especializado.
Los hilos se arrancan al retirar la pistola de pegamento de la pieza.	El gatillo sigue presionado después de la operación. La boquilla no se limpió.	Deje de presionar el gatillo antes de completar la operación. Limpie la boquilla.
La pieza de trabajo se derrite.	La pieza contiene material que se derrite a baja temperatura.	Utilice un adhesivo especializado.
Quemaduras en los dedos al aplicar el adhesivo.	El adhesivo penetra en el papel, la tela o el tejido	No sujete la pieza de trabajo con la mano. Aplique el adhesivo con la pieza colocada sobre una almohadilla o base de silicona resistente al calor.
	La pieza metálica se calienta.	No sujete la pieza de trabajo con la mano. Aplique el adhesivo con la pieza colocada sobre una almohadilla o base de silicona resistente al calor. Sujete con pinzas la pieza de trabajo.



www.worx.com

Copyright © 2020, Positec. All Rights Reserved.